

# **Qualitätskontrolle 2018**

## **RadRoutenNetz**

### **Stadt Rüsselsheim am Main**



**adfc**

Allgemeiner Deutscher  
Fahrrad-Club

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

Im Sommer 2018 hat der ADFC Kreis Groß-Gerau im Auftrag der Stadt Rüsselsheim am Main eine Qualitätskontrolle des städtischen RadRoutenNetzes durchgeführt. Hierbei wurden durch den ADFC Kreis Groß-Gerau folgende Leistungen erbracht:

- **Erhebung von Wegweisungsmängeln**
  - Die Wegweisung wird auf folgende mögliche Mängel hin überprüft:
    - fehlende Wegweiser
    - falsch montierte Wegweiser
    - verdrehte Wegweiser
    - zugewachsene Wegweiser
    - beklebte Wegweiser
    - verschmutzte Wegweiser (Moos, Filzstifte, Farbe etc.)
    - beschädigte Wegweiser
  - Die Wegweiserpfosten werden auf folgende mögliche Mängel hin überprüft:
    - Schiefstand, aber noch standfest
    - Schiefstand und locker
    - Pfosten ist abgeknickt, Fundament noch vorhanden
    - Pfosten liegt mit dem Fundament neben Standort
    - Pfosten ist nicht mehr vorhanden

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

- **Aktualisierung des Beschilderungskatasters**
- **Erhebung von Mängeln an Wegen**
  - Während der Kontrollbefahrungen werden Mängel an Wegen, auf denen das RadRoutenNetz verläuft, erhoben. Diese Mängel können Beschilderungen, Wegesperren, Unebenheiten etc. betreffen.

Im Folgenden sind die während der Qualitätskontrolle erkannten Mängel dargestellt.

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## fehlende Wegweiser:

Wegweiserziffer						
C1 A 01b	C1 B 03a	C2 B 02a	C3 A 08d	C4 A 04	C7 B 04	C9 A 03a
C9 B 03a	U12 A 01	U12 B 01	S2 B 01h	S3 B 01	S7 A 01	

## verdrehte Wegweiser:

Wegweiserziffer		
C5 B 01 (ca. 45° verdreht)	U3 B 05 (ca. 45° verdreht)	S1 A 05 (ca. 45° verdreht)
S3 A 01 (ca. 270° verdreht)	S3 B 03 (ca. 45° verdreht)	S5 A 01 (ca. 90° verdreht)
C9 B 03e (180° verdreht)	U6 B 03a (ca. 45° verdreht)	

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## zugewachsene Wegweiser:

Wegweiserziffer						
C4 B 02a	U6 B 03b	S5 A 01g	S5 B 01g	S2 A 01	C1 A 02	S5 B 01e
U6 B 03b						

## verschmutzte Wegweiser:

Wegweiserziffer						
C1 A 05a	C1 B 05a	C2 B 03	C3 B 06	C4 B 02a	C4 A 06a	C4 A 06b
C4 B 07	C5 A 01d	C5 A 02	C5 A 04	C6 A 02	C6 A 02b	C6 B 02b
C6 A 02c	C6 B 02c	C7 A 02	C7 B 03	C9 A 01	C9 B 03d	U3 A 03
U3 B 03	U5 B 02	U8 A 02	S1 B 06	S5 A 01e	S5 B 01e	S5 B 01f
S6 A 01a	S6 B 01a	S2 A 01				

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

fehlende Wegweiser (Wegweiserziffer S2 B 01h):




Oppenheimer Straße



S2 B 01h

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

neue Wegweiser (Wegweiserziffer S2 B 01k):



Oppenheimer Straße



S2 B 01k

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

neue Wegweiser (Wegweiserziffer C2 B 01b und C2 B 01c):



Wiener Straße / In der Röth



C2 B 01b



C2 B 01c



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

neue Wegweiser (Wegweiserziffer C5 A 01aa):



Am Kirchpfad / Am Borngraben

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

neue Wegweiser (Wegweiserziffer C5 A 01ba):



Varkausstraße / Thüringer Straße

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

neue Wegweiser (Wegweiserziffer C4 A 01a):



Hessenring / Liebigstraße



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

neue Wegweiser (Wegweiserziffer C9 B 03da):



Sommerdamm / Stresemannanlage



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

neue Wegweiser (Wegweiserziffer S2 B 01a):



Wirtschaftsweg / Nähe K 159 /  
Wegekreuzung westlich von Parkplatz

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

neue Wegweiser (Wegweiserziffer S5 B 01da):



Ostpark /  
Wegekreuzung an Forsthaus  
nördlich des Biergartens



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.


neue Wegweiser (Wegweiserziffer C6 A 02a und C6 B 02a):



Ententeich Ostpark / Nord-Ost-Seite;  
zusammen mit Wegweisern S5 A/B 01 eb



C6 B 02a



C6 A 02a



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

neue Wegweiser (Wegweiserziffer S5 A 01eb und S5 B 01eb):


vorhandene Wegweiser (inkl. Pfosten) demontieren



Ententeich Ostpark / Nord-Ost-Seite;  
zusammen mit Wegweisern C6 A/B 02a



S5 A 01eb



S5 B 01eb



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

neue Wegweiser (Wegweiserziffer S5 A 01ea und S5 B 01ea):



Ostpark / Nähe östlicher Eingang Waldfriedhof



S5 B 01ea



S5 A 01ea



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

neue Wegweiser (Wegweiserziffer S6 A 02c):



Essener Straße / Godesberger Straße

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

neue Wegweiser (Wegweiserziffer S6 B 02c):



Essener Straße / Godesberger Straße

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

neue Wegweiser (Wegweiserziffer C2 B 02aa):



In der Röth / Hochheimer Straße

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

**Wegweiser-Standort optimieren** (Wegweiserziffer C3 A 06):



Wegweiser versetzen von Rohrfosten mit Zeichen „Notfallanfahrt“ an Rohrfosten mit VZ „Beginn einer Tempo 30-Zone“

Kupferstraße / Im Hasengrund

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

Wegweiser-Standort optimieren (Wegweiserziffer C4 B 07):



Wegweiser mit Hilfe von Auslegern nach links versetzen, so dass sie nicht vom Zaun verdeckt werden

Grabenstraße  
(Gewobau-Parkplatz)

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

**Wegweiser-Standort optimieren (Wegweiserziffer C5 A 01c):**



Wegweiser versetzen von  
Rohrpfosten an Ampelmast

Varkausstraße / Evreuxring

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

**Wegweiser-Standort optimieren (Wegweiserziffer C5 A 06a):**



Wegweiser versetzen von  
Laternenmast an Rohrfosten

Friedhofstraße / Johann-Sebastian-Bach-Straße

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

**Wegweiser-Standort optimieren (Wegweiserziffer U1 B 01):**



Alzeyer Straße

Wegweiser versetzen von Laternenmast an neuen Rohrpfosten;

am aktuellen Standort wird der Wegweiser von parkenden LKW verdeckt



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

Wegweiser-Standort optimieren (Wegweiserziffer S5 A 01c):



Wegekreuzung Ostpark  
Nähe Eingang  
Sammelweg

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

**Wegweiser-Standort optimieren (Wegweiserziffer S5 B 01c):**



Wegweiser versetzen von  
Rohrpfosten an Laternemast mit  
„VZ „Halt! Vorfahrt gewähren!“

Königstädter Straße / Haßlocher Straße

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegweisermängel



Wegweiser „Stadtmitte“ demontieren

Varkausstraße / Ostpark Unterführung (Nordseite)

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

## Wegweisermängel (Wegweiserziffer S5 B 02):



falscher Standort

Lucas-Cranach-Straße ggü. Einmündung Feuerbachstraße



korrekter Standort; vorhandenen Wegweiser demontieren

Lucas-Cranach-Straße ggü. Spielplatz

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

**Wegweisermängel** (Wegweiserziffer C1 A 02):



Oppenheimer Straße / Wüster Forst



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

**Wegweisermängel** (Wegweiserziffer C4 A 04a):



Wegweiser demontieren;  
entfällt

Haßlocher Straße / Königstädter Straße

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegemängel



Rugbyring / Haßlocher Straße

Zur Verdeutlichung der Radrouten und zur Verminderung von „Geisterradeln“ entgegen der Fahrtrichtung werden nebenstehende Markierungen vorgeschlagen.

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegemängel



August-Bebel-Straße / Am Brückweg

Radwegweiser durch Verkehrszeichen verdeckt.

Vorschlag: Verkehrszeichen „Lichtzeichenanlage“  
und Zusatzzeichen „70 m“ entfernen; ist überflüssig

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

## Wegemängel



In der Oppenheimer Straße / Brunnenstraße zwischen Zubringer Kurt-Schumacher-Straße und Europaring sollten auf den Seitenstreifen die Fahrradpiktogramme erneuert und ergänzt werden.

Ebenso sollten in den Kreuzungsbereichen der Oppenheimer Straße / Brunnenstraße und den Zu- und Abfahrten zur bzw. von der L3482 die Rotmarkierungen erneuert werden.

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegemängel




Optimierung der Radverkehrsführung in der  
Brunnenstraße (Höhe Einmündung Am Steinmarkt)

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegemängel



Grünbewuchs  
zurückschneiden

Oppenheimer Straße /  
Wüster Forst

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegemängel



Brunnenstraße / Am Steinmarkt

Lichtsignalanlagen mit Streuscheiben (Sinnbild Fahrrad) gegen die Fahrtrichtung

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

## Wegemängel



Verkehrsspiegel  
verschmutzt



Nähe S-Bahn-Station „Opelwerk“

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegemängel



Beim Einfahren vom Radweg entlang der Darmstädter Straße auf den Verbindungsweg zur Wiener Straße / In die Röth haben Radfahrende plötzlich einen schlecht erkennbaren Sperrpfosten vor sich. Um die Unfallgefahr zu reduzieren, sollte der Sperrpfosten entfernt werden.

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

## Wegemängel



Da Radfahrende hier auch geradeaus fahren dürfen, ist das Zeichen 209-31 um das Zusatzzeichen 1022-10 zu ergänzen.



Burggrafenlacher Weg

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegemängel



Burggrafenlacher Weg / Moselstraße

Da Radfahrende hier auch rechts abbiegen dürfen, ist das Zeichen 214-10 um das Zusatzzeichen 1022-10 zu ergänzen.



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegemängel



Varkausstraße / Unterführung Ostpark

Unterführung Ostpark mit Hinweisschild auf gegenläufigen Radverkehr beschildern (wie Unterführung Königstädter Straße)

ergänzend:

Fahradpiktogramme mit Richtungspfeilen markieren.

# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegemängel



In der Röth

Da Radfahrende hier auch geradeaus fahren dürfen, ist das Zeichen 209-20 um das Zusatzzeichen 1022-10 zu ergänzen.



# Qualitätskontrolle RadRoutenNetz Rüsselsheim a.M.

---

## Wegemängel

- Die (asphaltierten) Wege im Ostpark befinden sich überwiegend in einem mangelhaften Zustand.
- In folgenden Straßen sollten die Markierungen von Tempo 30-Piktogrammen ergänzt werden:
  - Nauheimer Straße
  - Astheimer Straße